

## Robiton LA6-1000

### Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов 6В

#### Описание

Зарядное устройство **Robiton LA6-1000** предназначено для свинцово-кислотных аккумуляторов 6В. Данное устройство обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и защиту от переплюсовки. Выключается автоматически.

#### Порядок работы:

1. Подключите зарядное устройство к сети, загорится зеленый светодиод
2. Подсоедините аккумулятор к зарядному устройству, зеленый светодиод при этом погаснет, обозначая начало процесса заряда.  
Внимание! Обратите внимание на полярность, где красный соответствует «плюсу», а черный – «минусу».
3. По истечении времени заряда, зеленый светодиод загорится снова, аккумулятор полностью заряжен.
4. Отсоедините аккумуляторную батарею от зарядного устройства.
5. Отключите зарядное устройство от сети.

#### Инструкции по технике безопасности:

1. Используйте зарядное устройство только для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2. Используйте устройство только в помещении или автомобиле, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
3. Во время заряда аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте.
4. Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
5. Не включайте в сеть в случае повреждения.
6. Не разбирайте устройство.

#### Технические характеристики:

Входное напряжение: 230В ~ 50Гц, 10Вт

Зарядный ток: 1000мА

Заряжаемые аккумуляторы: LA 6В

#### Показания светодиодов:

Режим	Светодиод
Включен в сеть	Зеленый
Заряд	Выключен
Готово	Зеленый